
製品の孔あけについて

手摺 穴位置



- ■手摺はコーナー部に必ず穴が必要となります。 貫通ではなく下向きに穴があれば問題ありません。
- ■格子、支柱など接続部分が貫通していれば問題ありませんが、貫通していない場合、支柱の両端に貫通穴をあけてください。
- ■パイプ内に密閉空間があると沈まず、めっき処理ができませんのでご注意 ください。

手摺 良品写真

天端の曲がり角、両端 の下側に穴 中桟の両端、下側に穴 柱の底面は筒抜けでお 願い致します。



底面筒抜け不可の場合、 写真のように穴あけを お願いします。



柱と横桟の間を貫通に できない場合、柱の側 面に貫通の穴あけをお 願い致します。



手摺 めっき不可写真



赤丸、曲がり角に穴が必要です。



赤丸、曲がり角に穴が必要です。



全て内側にしか穴がないのでめっき不可。 片側は外側に穴が必要です。